



「電気火災防止強化月間」に伴うお知らせ

📌 今年の8月は電気火災防止強化月間を実施しています。。


▶ 折れ曲がりによる発火



▶ 差し込み不足により発火



▶ トラッキングによる発火



対策

- 差し込み口にホコリなどがたまっていないか確認しましょう。
- 日ごろから配線の状態や差し込み状況などを確認しましょう。
- 緩くなった受け口は抜き差しをして確認しましょう

予防